

# RNS 850 Tempolimit wird nicht mehr angezeigt

Beitrag von „Zed“ vom 13. Dezember 2015 um 18:09

[Zitat von Lukas0610](#)

Kann man das im "green menu" einstellen?

moin,

kann man. Im Green Menu müssen die Parameter für "VZE" dann wieder deaktiviert werden, dann funktioniert's auch im RNS wieder:

1. Unter "car/ cardevicelist" "VZE" deaktivieren;
2. Unter car / carmenuoperation" den Wert bei "VZE" wieder auf "0" setzen;

Gruß

Götz