

# Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

**Beitrag von „praendy2203“ vom 16. Dezember 2015 um 04:21**

Hallo Andy hier

fahre einen Touareg, King Kong 3,0 TDI Baujahr 11/2006

Habe den Wagen gebraucht gekauft und nun festgestellt, dass mein dynamisches, sowie das statische Kurvenlicht entgegengesetzt der Lenkbewegung leuchten.

Soll heißen.

Will ich Links in eine Kurve fahren, geht rechts das statische Kurvenlicht an und die Bi-Xenons lenken auch beide nach rechts.

VCDS erkennt keine Fehler. Als ich neulich im Leuchtweiten Steuergerät geforscht habe, kam ich zu dem gleichen Ergebnis. Sobald man einen der Xenonscheinwerfer angewählt hat und ihm gesagt, er soll z.B. nach links schwenken, schwenkt er nach rechts.

VW kann auch nur mit den Schultern zucken.

Große Preisfrage! Was ist falsch programmiert?

MFG Andy