

# Kofferraum öffnet nicht - Taster bereits getauscht

Beitrag von „v10brummer“ vom 17. Dezember 2015 um 12:51

Hi.

Es gibt einen Neigungswinkelsensor (Fachbegriff ist glaube etwas anders) in der E-Heckklappe.

Wenn der defekt ist, geht die Klappe auch nicht auf.

Sitzt innen etwa mittig...

LG