

Mittendifferenzialsperre lässt sich nicht aktivieren + Servotronic ausgefallen.

Beitrag von „tom11“ vom 4. Januar 2016 um 09:20

Nach ein bisschen Recherche in diesem Internetz bei einer Tante Googel könnte es am Stellmotor liegen... oder an einem ABS Sensor. Aber wieso fällt dass die Servotronic aus??

Fragen über Fragen... 🙄