

Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „addetto“ vom 5. Januar 2016 um 14:02

Moin, ich bin ein NewMember!:D

Habe meinem Dicken auch ein neues Steuergerät, war noch ein uraltes für Nokia verbaut, Software und Firmware verpasst. und schau an, die Rückfahrkamera funktioniert mal und mal nicht. Im Rahmen des wochenlangem stöberns im Forum, Update/ Software rauf Update / Software runter und und und Diskussionen mit den Verkäufern der Hard- und Software und den unfähigen V.....H. 😞 funkte es bei mir 🤔 kennt ihr den Spruch "musste mal am Kabel wackeln"

Was soll ich euch sagen, hab das Steuergerät noch mal aus und eingebaut, was ziemlich funmmelich ist, und schau an, seit dem läuft's...👍👍