

Kein Drehmoment VW Touareg V10 TDI 2002?!?!

Beitrag von „fortunegainer“ vom 6. Januar 2016 um 14:23

Hallo zusammen,

Hat das schon mal jemand erlebt bei seinem Rex (V10 TDI 2002): normaler Start, Ortschaft 50 kmh, Beschleunigung raus aus dem Ort und - nix? Kein Zug, keine Kraft? Mit viel Mühe und Geduld auf 100 kmh? Aber auch keine Anzeige, auch nicht beim Fehlerauslesen?

Kommt gerade alle 2 oder 3 Tage vor; rechts ran, Zündung aus und wieder an, dann hat er wieder Zug und Drehmoment...

Motorsteuerung? Ventile? Keine Ahnung...HILFE!

Danke schon mal...