

# ESP Symbol und Front Assist Fehler, wer hat Rat ?

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 10. Januar 2016 um 14:15

Hallo nochmal,

mit Delphi kann ich im ABS Menü verschiedene Testtypen wählen:

- Bremssystem entlüften
- Initialisierung Lenkwinkelsensor
- Nullkompensation Querschleunigungssensor
- Nullkompensation Längsbeschleunigungssensor
- Nullkompensation Bremsdrucksensor
- Code Steuergerät

Desweiteren kann ich alle Led´s für die Symbole ESP/ASB, ESP Schalter in Mittelkonsole prüfen etc

das geht unter Echtzeitdaten wie diese ganzen Sensoren, Lenkwinkel, Softwarestatus 0302, andere Codierungen, etc..

Soweit hab ich mich aber bis jetzt nicht weitergetraut.

Mir war es wichtig, mit der Fehlerspeichermeldung erst mal ein paar Dinge auszuschließen...

Fehler ist leider immer noch vorhanden:

System mit Fehlercode:

ABS/ESP - Mark 25 E 1 (1 Fehlercodes) - 02054

- Steuergerät Differentialsperren
- Fehlercodes prüfen
- Sporadisch

Lass aber die Batterie trotzdem mal laden.

Gruß