

Luftfahrwerk regelt nicht mehr

Beitrag von „Wemi“ vom 12. Januar 2016 um 23:03

Nach auslesen bei vw wurde ventilblock 500€ plus 200€ Einbau genannt. Als ich ihn entbehren könnte hin gebracht. Dann rief er an....sie hätten tiefer ausgelesen und nun wäre es der kompressor 1200€ plus Einbau... Ich fühlte mich veräppelt und hab ihn wieder abgeholt. Wenn Zeit und Wetter passt schaue ich erstmal (Danke Uli), nach Relais und der 40A Sicherung.