

Original-Standheizung

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 14. Januar 2016 um 21:09

Wenn es Spannungsprobleme oder eine Überhitzung im Brenner gab (Umwälzpumpe defekt)
Dann wird der Zuheizer Verriegelt und muss Z.b. über das VCDS Entriegelt werden