

Kofferraum öffnet nicht - Taster bereits getauscht

Beitrag von „Moe“ vom 15. Januar 2016 um 10:46

[Zitat von Drechselmeyer](#)

Hallo, hatte das selbe Problem. War ein Kabelbruch oben rechts beim Scharnier.

Bei mir das gleiche Spiel. Nächstes mal gleich zum 😊 . Naja jetzt zickt die Standheizung.... auf ein Neues... 😊