

Motor dreht und dreht springt nicht an.

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 15. Januar 2016 um 22:07

[Zitat von billo69](#)

Hallo zusammen,
nach dem ich bei meinem Dicken Bj.08.2005 ohne Start/Stop,
die hintere Batterie gewechselt habe springt der Motor nicht mehr er dreht und dreht
aber kein starten.

Hilfe Bitte.

Danke

Hi!

Soweit ich weiß musst du dem Fahrzeug per VCDS sagen das er eine neue Batterie hat. (Quasi anlernen) So war es zumindest damals bei mir. (R5 aus 2004) Desweiteren ist die hintere Batterie eigentlich nur für die Standheizung da und wird nur im Bedarfsfall zum starten genutzt.

LG

Manu

PS: By the way: Start stop gab es erst ab 7p und April 2010 🤖