

Tempomat funktioniert nicht

Beitrag von „mirko“ vom 16. Januar 2016 um 14:25

Hallo,
vielen Dank für Deine Antwort.
Daran wird es leider nicht liegen.

Weiss evtl. jemand wonach ich bei vcds (vag-com) suchen kann um den Fehler einzugrenzen?
Hat der Tempomat ggf. eine eigene Sicherung?
Oder kann mir jemand sagen wie ich die 4 Taster der GrA aus dem Lenkrad ausbauen kann um den Taster durchzumessen oder zum Testen durch den von meinem alten zu ersetzen?

Vielen Dank im Voraus
Mirko

Ps: Mein neuer ist ein V10 von 12/2004 mit DPF.