

# Tempomat funktioniert nicht

**Beitrag von „tom11“ vom 16. Januar 2016 um 15:40**

Servus Mirko,

hab genau das gleiche Problem. Tempomat lässt sich zwar aktivieren, aber beim drücken der "SET" Taste wird das Symbol nicht grün.

Lt. Carport Diagnose ist als Fehler "Unplausibles Signal der Lenktadtasten links" hinterlegt.

D.h. der Fehler liegt entweder am Scheifring, oder aber tatsächlich am linken Schalterblock.