

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „rene320“ vom 19. Januar 2016 um 19:44

Da war ich auch schon es war nur der fehler Luftgütesensor! ist es denn ein Problem wenn ich so weiterfahre?