

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

**Beitrag von „Laufi“ vom 23. Januar 2016 um 15:25**

Hi Leute, bei mir macht sich die Kupplung nun auch bemerkbar. Habe gleich beim VW-VIP SERVICE angerufen die mir auch gleich die Richtige Diagnose gestellt hat. Bei der Nachfrage ob die öfter vorkommt gab man mir zu verstehen, dass es genau aus diesem Grund es Den Touareg 2 nur noch mit Automaticgetriebe gibt. Eine verstärkte Kupplung, oder ein Softwareupdate gibt es für mein Bj. 1.2008 leider nicht.

Zum Glück habe ich noch Gewährleistung und muss daher nichts zahlen. Trotz alledem nervt mich das, da man heutzutage davon ausgehen kann, das eine Kupplung ein Autoleben hält.

Habe etwas gegoogelt. Sachs hat da wohl was.

Hat von euch schon einer die Verstärkte Kupplung von Sachs 3000950710 ausprobiert?

Beim Tausch würde ich lieber etwas drauflegen um eine besser zu bekommen.

gruß Andreas