

Heckscheibenheizung funktioniert nicht

Beitrag von „kaimi72“ vom 23. Januar 2016 um 17:16

So, ich denke der Grund für die nicht funktionierende Heckscheibenheizung ist gefunden...exakt so vorgefunden, nachdem ich die (lediglich mit Doppelklebeband befestigte) Abdeckblende entfernt hatte. 😞

Übrigens, im Oktober 15 war der Dicke wg. Kabelbruch an der dritten Bremsleuchte in der Werkstatt....

[R5 Heckscheibenheizung1.jpg](#)[R5 Heckscheibenheizung2.jpg](#)