

Verschleißanzeige TII Vordere Scheibenbremse

Beitrag von „coala“ vom 24. Januar 2016 um 11:32

Servus Jürgen,

es sind an Vorder- und Hinterachse Verschleißanzeiger verbaut. Differenziert wird bei der Warnmeldung nicht, da musst man dann schon selber nachschauen. Klar ist aber, dass die Bremsbeläge an der HA in aller Regel erheblich länger halten als die Kollegen vorne. Bei einem "Erstalarm" kannst du also fast sicher sein, dass die vorderen Beläge fällig werden.

Dennoch schadet es überhaupt nichts, beim Räderwechsel im Frühjahr und Herbst immer mal einen genauen Blick drauf zu werfen, wie es um die Gleichmäßigkeit der einzelnen Belagstärken bestellt ist. Beim T II wird nur noch ein Belag je Bremssattel überwacht. Ist nun just der andere Belag (z. B. aufgrund von Schwergängigkeit) stärker verschlissen, dann ruiniert es dir die Bremsscheibe noch bevor du den Warnhinweis bekommst. Den zweiten Sensor kann man, wenn man will, aber auch nachrüsten: [KLICK](#)

Grüße
Robert