

# Motor läuft, Tür lässt sich nicht mehr öffnen

Beitrag von „Laufi“ vom 24. Januar 2016 um 19:22

Mir ist das mal bei meinem BMW 730i mal passiert. Helfen konnte der ADAC. Mit einem Hammerschlag unter den Fußraum der hinteren Sitze und die Verriegelung sprang auf. Das war dann der Aufprallsensor der reagierte. Fand ich super. Bei meinem Touareg habe ich das noch nicht versucht. Aber die Profis unter euch wissen sicherlich wo der Aufprallsensor sitzt.

Müsste man auch da mal probieren.

Andreas