

# **Studenten wissen alles besser... Gut, dass ihr jetzt so einen an der Backe habt**

**Beitrag von „T-Kai“ vom 26. Januar 2016 um 19:31**

Jetzt wo die Klausuren endlich durch sind, ging es weiter mit dem Touareg.

Die wichtigsten Service-Arbeiten sind durchgeführt und es fehlen nun nur noch Kleinigkeiten. Heute gab es folgende Teile neu:

## **Luftfilter**

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

## **Kraftstofffilter**

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Den Kraftstofffilter habe ich vor dem Einbau komplett mit Diesel befüllt. Danach ist der Touareg problemlos angesprungen und rund gelaufen.

## **Frisches Öl inkl. Filter (Shell Helix Ultra 0W-30 mit VW 506.01 Freigabe)**

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Vor dem heutigen Tag wurden bereits folgende Dinge abgearbeitet:

- Soundsystem Verstärker erneuert (kleines Soundsystem)
- Gasdruckdämpfer von der Feststellbremse erneuert
- Aktuellste Navi-Software besorgt
- Spiegelblinker erneuert
- Dachgepäckträger montiert

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Folgende Arbeiten stehen in den nächsten Tagen bevor:

- Aktivkohlefilter für die Klimaanlage erneuern
- Front -und Heckscheibenwischer erneuern
- Winterreifen montieren (sind Nokian WR SUV 3 in 235 / 65 R17 geworden)

Gruß Kai