

# **Leichtes Ruckeln im 5. und 6. Gang bei niedriger Drehzahl?**

**Beitrag von „Thomas W.“ vom 28. Januar 2016 um 22:37**

Vielleicht hilft diese Info: Ich habe bei meinem T V8 BJ2005 bei einer Rückrufaktion die Zündspulen getauscht bekommen

Gruß  
Thomas