

Leichtes Ruckeln im 5. und 6. Gang bei niedriger Drehzahl?

Beitrag von „lumineszenz“ vom 29. Januar 2016 um 09:13

[Zitat von Thomas W.](#)

Vielleicht hilft diese Info: Ich habe bei meinem T V8 BJ2005 bei einer Rückrufaktion die Zündspulen getauscht bekommen

Danke Thomas, das war echt ein guter Tip. Da mein Dicker ja ein Ammi ist, habe ich natürlich auf VW.de nichts gefunden. Auf VW.com bin ich dann fündig geworden.

Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob die Freundlichen auch die Zündspulen tauschen. 🙏

[Unbenannt.jpg](#)