

Leichtes Ruckeln im 5. und 6. Gang bei niedriger Drehzahl?

Beitrag von „lumineszenz“ vom 29. Januar 2016 um 22:22

So mal kurz als Zwischeninfo. War heute beim 😊 und habe ihn auf die Rückrufaktion angesprochen. Der könnte mir sagen, dass der Wagen 2011 neue Zündspulen bekommen hat. Also wird es das nicht sein. 😞

Ich habe ihn noch etwas ausgequetscht und herausbekommen, dass es evtl entweder an den LMM's oder Drosselklappen liegen kann. Er meint, ich soll mir mal diesen Drosselklappenreiniger als Aditiv besorgen und alles mal freiblasen.

Was meint ihr?