

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Hoba“ vom 30. Januar 2016 um 21:10

...

der Zuheizter ist das Teil, welches das Kühlwasser zusätzlich erwärmt und mit entsprechender Modifikation als (Warmwasser)-Standheizung bekannt ist. Der Motor erreicht dann schneller Betriebstemperatur.

Und erfüllt so bessere Abgaswerte etc.

Sitzt zumindest beim V10 TDI vorne links unten beim Radkasten.

Man hört so was wie ein heulendes Blasen des Brenners und beim Zünden stinkt es etwas nach Diesel.

Grüße