

# Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Bebo“ vom 30. Januar 2016 um 21:17

[Zitat von Hannes H.](#)

Der Zuheizung (wird auch gerne dann als Standheizung hochgerüstet) sitzt beim V6 TDI vorne links im Radkasten. Am besten merkst du den, wenn du den Motor bei den jetzigen Temperaturen startest und nach ca. 5 min wieder abstellst, dann hörst du noch was nachlaufen, das ist das Geräusch de Zuheizers.

Der kann damit nichts zu tun haben, mit dem erreichst du nur schneller die Betriebstemperatur, wenn der nicht läuft, dann wird der Innenraum und der Motor nicht so schnell warm.

MfG

Hannes

Ok also der geht an und läuft nach 😄 Hört sich immer bisschen an als würde ne Turbine anlaufen.

Dachte immer dass dort die Kühlung von den Turbo nachläuft wie man es von neueren Autos oftmals kennt.