

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Bebo“ vom 2. Februar 2016 um 18:41

[Zitat von Hoba](#)

Hallo Hannes,

gibt es etwas Neues von Deinem Dicken ?

Die Leute, die hier mitlesen sind neugierig -:)

Grüße

Jürgen

Alles anzeigen

Hallo so haben gestern VCDS angeschlossen und wollten wie im SelbststudienProgramm die Kühlmitteltemperaturgeber G62 und G83 abgleichen.

Den G62 haben wir gefunden und stimmte mit der Temperaturanzeige überein.

Den G83 Fühler konnten wir leider nicht finden? Wo findet man diesen den?

Auf Kanal47 hatten wir 2 Temperaturwerte gefunden. Der erste Stand permanent auf 94,5°C und der 2. auf 64°C der auch bei laufendem Motor mit anstieg. (der 2. hat mit dem Wert vom G62 übereingestimmt) also denke ich dass es dieser auch war.

Habe aber nun raus bekommen dass er im Messblock 130 angezeigt wird.

Werde es dann nochmal probieren.

Grüße

Danke für eure Hilfe