

Fehler 18315, Datenbus Motor defekt sporadisch

Beitrag von „mark1“ vom 6. Februar 2016 um 21:04

sporadisch = nicht ständig,- also ein Wackelkontakt in der Busverbindung "Motor". Ich würde mal die Stecker prüfen...

Gruss

Mark