

Tempomat funktioniert nicht

Beitrag von „coala“ vom 7. Februar 2016 um 12:36

Servus,

der einfache Tempomat (ohne ACC) hatte das Ausstattungskürzel PAG. Und ein Aufkleber mit den Ausstattungscodes, der klebt sowohl (meist zumindest ;)) vorne im Serviceplan als auch im Bereich der Reserveradmulde. Eine weitere Auflistung ist hier zu finden: [KLICK](#)

Grüße
Robert