

# **Selbständiges Beschleunigen im Schiebetrieb**

**Beitrag von „PeRo“ vom 9. Februar 2016 um 21:04**

Hallo TT5,

ich habe dieses Verhalten bei meinem Wagen (MJ 13) auch schon bemerkt und als störend, aber nicht sicherheitskritisch empfunden.

Zumal es nur sporadisch und nicht gezielt reproduzierbar auftritt.

Gruß

Peter