

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Bebo“ vom 12. Februar 2016 um 21:59

So habe neue Erkenntnisse.

Zwar hat mein Motor mit dem Motorcode Casa einen 2. Thermostat und zwar der für die Abgasrückführung.

Werde berichten, sobald ich dieses getauscht habe.

Grüße