

# **Bremskraftverstärker wechseln, weil Bremslichtschalter ausgefallen???**

**Beitrag von „Treg7P“ vom 14. Februar 2016 um 19:31**

Ab KW 48/06 haben die Fahrzeuge keinen Bremslichtschalter mehr, das Signal wird aus dem Bremsdruckgeber G201 und dem Löseschalter für Magnetspule bei Bremsdruck F84 generiert. Ab dieser KW ist der Bremsdruckgeber in der ABS Hydraulikeinheit N55 verbaut. Ich galube, den kann man da nicht einzeln tauschen.