

# Lenkung, summt seit ein paar Tagen etwas

Beitrag von „T-Kai“ vom 16. Februar 2016 um 13:26

[Zitat von samson22](#)

Hallo allerseits,

bei meinem V10 Bj. 2007 summt seit kurzem die Lenkung. Aber nur wenn es kalt ist am Morgen, sonst höre ich nichts. So als etwas Öl fehlt. Frage?? Wo ist der Einfüllstutzen für das Öl? und kann ich das selber auffüllen. Dazu die Frage welches Öl muss ich nehmen.

Eine Menge Fragen auf einmal, aber ich hoff es kann mir geholfen werden.

Grüße samson22

Hallo samson22,

den Einfüllstutzen für das Servoöl/Hydrauliköl habe ich in folgendem Bild, am Beispiel eines R5 TDIs, markiert. Ich denke es wird keinen gravierenden Unterschied zum V10 geben.

[touareg servoöl.jpg](#)

Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem und habe mich nach etwas Recherche für das [Liqui Moly Zentralhydraulik-Öl 1127](#) entschieden. Es entspricht der nötigen VW Freigabe.

Gruß Kai