

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „macko“ vom 16. Februar 2016 um 19:01**

Servus Ralf,

ich würde mir an Deiner Stelle auf jeden Fall die erwin Originalanleitung holen.

Drehmoment zur Montage des neuen Restdruckhalteventils: **10NM** (hab mir dafür extra ein Manoskop gekauft, da ich bei meinem 7L schon mit dem Austausch rechnete)

Und ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall das Spezialwerkzeug zum Ausdrehen des Restdruckhalteventils bereit legen: **T10158/1**

Gruss

Marco