

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Thomas W.“ vom 16. Februar 2016 um 20:53

[Zitat von macko](#)

...Und ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall das Spezialwerkzeug zum Ausdrehen des Restdruckhalteventils bereit legen: **T10158/1**

Wenn's dich nun erwischt hat 😊 hilft dir bei dem Reststück im Balg das Werkzeug auch nicht mehr. Mein Mech hat mit einem kleinen Meißel, viel Gefühl und WD40 (NICHT in den Balg sprühen) den abgebrochenen Stummel herausdrehen können. Neuen rein und fertig. Den Teil mit dem Schlauch haben wir uns auch beide angeschaut und entschieden: der alte tuts noch.

Den heilen auf der anderen Seite auch mit reichlich WD40 beaufschlagt... und mit einer Zange ließ er sich leicht herausdrehen.

Gruß
Thomas

btw

[Zitat von macko](#)

...ich würde mir an Deiner Stelle auf jeden Fall die erwin Originalanleitung holen....

ich habe die erwin Anleitung. sie hat mir hier in den Details aber nicht geholfen, wohl aber dieser Thread.