

# Spiegelverstellung austauschen?

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 19. Februar 2016 um 16:38**

Hallo,  
bist Du sicher, dass der Schalter defekt ist?

Memorieschalter und Spieglerverstellung sitzen in der Verkleidung auf einer Höhe und nicht weit voneinander entfernt.

Außerdem sind sie bei Memory miteinander verknüpft.

Könnte es auch der Kabelbaum sein?

Gruß

Hannes