

V10 BLE Motor - Aschemasse zurück setzen

Beitrag von „Hartl“ vom 12. März 2016 um 22:02

Das lange warten hat sich doch gelohnt!! 😊

Die Aschemasse habe ich nun erfolgreich auf einen gereinigten Filter eingestellt (500 für 5 g)