

# **Motorkontrollleuchte brennt Fehlermeldung Drallklappen hat jemand eine Idee?**

**Beitrag von „nord1“ vom 16. März 2016 um 18:46**

Vielen Dank für eure Kommentare Die Zeichnung die ich eingestellt habe scheint falsch beschriftet zu sein. Ich war heute bei einem VW Händler der wohl unter anderem auch wegen seiner Größe speziell unter anderem auch auf Tuareg geschult ist. Klare Aussage wenn man im Fahrzeug sitzt ist die rechte Seite Bank Nummer 1 mit den Zylindern 1,2 und 3 und die linke Seite Bank Nummer 2 mit den Zylindern 4,5 und 6.

Danke für eure Hilfe