

Ölverlust zwischen den Zylinderbänken

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 25. März 2016 um 18:57

--> meine Glaskugel ist gerade auf Osterurlaub !

Einfach mal den ganzen Krempel abbauen und nachschauen weil gerade viel sehen wirst ja im jetzigen Zustand nicht!

Das würde ich schnell machen da im V Zwischenraum Richtung LM schön noch einiges Öl "Platz" hat...

Ölkühler schon Überprüft ?

SG