

# Ölverlust zwischen den Zylinderbänken

**Beitrag von „Hartl“ vom 25. März 2016 um 20:51**

Morgen werde ich das ganze Öl erst mal absaugen und die Sache soweit wie möglich trocken legen!

Gibt es auch die Möglichkeit, dass das "schwarze" so massiv auch von der hinteren Seite kommen kann?