

Ölverlust zwischen den Zylinderbänken

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 26. März 2016 um 06:19

--> evt. NUR Zylinderkopfhaubendichtung undicht.....

Ölfiltergehäuse Dichtung ist immer auch so ein Verdächtiger.....

Massiv ist bei mir "wenn es tropft oder rinnt"....., dass Ganze kann schon eine ganze Zeit vor sich hin siffen.....

Bitte auch mal ein Bild einstellen.....

SG