

Korrosion an den Alu-Zierleisten

Beitrag von „coala“ vom 28. März 2016 um 10:33

[Zitat von Thiemann53](#)

Erstzulassung 03.2015 [...]

Servus,

dann sollte es sich aber um einen Touareg II (Typ 7P) handeln 🤔 Verschiebe das dann mal entsprechend in das passende Unterforum. Die Flecken sehen mir so aus, als wäre die Materialoberfläche punktuell verletzt worden.

Grüße
Robert