

Fehler P0299 / Vorglühsymbol blinkt / Motorstörung bleibt jetzt an / T1-2.5 tdi R5

Beitrag von „gahle“ vom 29. März 2016 um 18:55

Hallo Zusammen,

ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass nach einer gewissen Fahrzeit das Vorglühsymbol an zu blinken fängt, zusammen mit der Meldung "Motorstörung / Werkstatt!". Ich war daraufhin in der Werkstatt und habe die Steuerung auslesen lassen. Gemeldet wurde Fehler P0299.

Die Werkstatt hat zuerst die Unterdruckschläuche geprüft, diese schienen aber dicht zu sein. In Absprache mit der Werkstatt wurden die Fehler gelöscht um festzustellen, unter welchen Bedingungen der Fehler erneut auftritt.

Test:

Nun konnte ich heute auf der BAB feststellen, das bei Tempo 120km/h und 2500U/Min. es ca. 6 - 8 Minuten dauert bis das Symbol aufleuchtet. Der Wagen fährt dann weiter, allerdings ohne grossen Schub (scheinbar im Notlauf). Ein Anhalten und Ausschalten des Motors für dazu, dass der Fehler gelöscht wird. Nach jedem erneuten Motorstart war der Schub wieder da. Nachdem ich diese Prozedur 3x hintereinander mit dem gleichen Ergebniss durchgeführt habe, blieb das Motorsymbol dauerhaft an.

Wassertemperatur konstant lt. Anzeige bei 90° und Öltemperatur konstant bei 100°.

Kann mir jemand aufgrund dieser Ergebnisse sagen, ob er das gleiche reproduzierbar hatte und welches Teil defekt war ?

Hier scheint ja die Zeit und die Fahreigenschaften etwas auszulösen? Da ich noch keinen Wohnwagen dahinter habe, ist ja noch keine grosse Last durch den Motor zu bewältigen-

Vielen Dank für Eure Antwort im vorraus.

Viele Grüße

gahle