

Service-Intervall - Diskrepanz zwischen Code und Händlerangabe

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. März 2016 um 09:30

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo Hannes,
falls bei Dir Longlife gleichbedeutend mit 2 Jahren ist, kannst Du dies beim 7P vergessen.
Ölwechsel und Serviceintervall sind 2 verschiedene Schuhe.

Das weiss ich schon, das hat VW leider ja mittlerweile bei allen Modellen geändert... 

Aber es gibt einmal def. keinen 10.000er bzw. 15.000er Intervalle, die in Europa ab Werk eingestellt werden.

MfG

Hannes