

Fehler P0299 / Vorglühsymbol blinkt / Motorstörung bleibt jetzt an / T1-2.5 tdi R5

Beitrag von „gahle“ vom 2. April 2016 um 21:41

Hi,

mal zur Info.

Nachdem ich am Dienstag alle 6 min. mit Motorstörung und Glühwendel auf der BAB anhalten musste, da nur noch Notlauf war, gings in die Werkstatt.

Erste Diagnose, AGR-Einheit sitzt komplett zu und ist total verkockt. Alles gereinigt!!!. Dann gings weiter, Abdrücken des Unterdrucksystem, des AGR-Kühlers, etc.

Ergebnis: alles Dicht!!

Bin dann abends wieder auf die BAB und konnte 90 km am Stück fahren, dann Rückweg, auf dem Beschleunigungsstreifen kam dann wieder die geliebte Meldung---

Alle anderen Ventile geprüft, alles ok, Turbolader kann nicht kaputt sein, den ich habe da fast 90 km vollen Schub.

Es kam auf der BAB die Meldung P0299/000665 Sekundärluftzufuhr prüfen, was kann das noch sein?

Danke im vorraus für Eure Tipps.

Gruss

gahle