

# Laute Windgeräusche vom Schiebedach

Beitrag von „Freak187“ vom 6. April 2016 um 02:50

Hallo!

Mal eine kurze Rückmeldung. Nachdem ich mir vor einiger Zeit den kompletten VW Reparturleitfaden angeschafft habe, war in diesem auch die Lösung zu finden.

Zuvor hatte ich bereits die Schiebedachdichtung (ca. 80€) getauscht, jedoch ohne Verbesserung, außer das der Grünspan weg ist!

In dem Leitfaden wird empfohlen das Schiebedach vorne +/- 0-1mm unterhalb der Dachkante und hinten +/- 1-0mm oberhalb der Dachkante einzustellen.

Das ist übrigens leichter gesagt als getan, da es hier wirklich um geringste Toleranzen ging. Nach 4-5 Versuchen waren die Windgeräusche jedoch beseitigt.

Gruß

Christian