

## zwitschern bei ~2000u/min

Beitrag von „rebell“ vom 7. April 2016 um 19:26

So, zwitschern ist weg.  
War eindeutig das Lager.

[IMG\\_1380.JPG](#)

[IMG\\_1382.JPG](#)

Hilfreich wäre gewesen, wenn mein Abzieher lang genug gewesen wäre, so musste ich improvisieren, und den verlängern.

Und ne 16er und 18er Nuss sind von Vorteil, denn sonst bekommt man die Welle nicht ausgebaut.

Habs selber gemacht, mit einem rep satz von Meyle

<http://www.ebay.de/itm/3812866048...K%3AMEBIDX%3AIT>

Da ist alles bei, was man braucht, nur die Schrauben nicht, und da schlägt der freundliche erbarmungslos zu.

3 Schrauben hinten mit Mutter und 6 Schrauben vorne zusammen rd. 20€ 😬