

# Fehlermeldung Fahrwerk

**Beitrag von „mtaot0815“ vom 10. April 2016 um 21:57**

Hallo,

ich habe eine identische Fehlermeldung. Hat jemand eine Teilenummer für den Sensor G342 evtl. auch den Preis?

Gruß