

250000km Service beim V6 TDI

Beitrag von „Hannes H.“ vom 12. April 2016 um 17:34

[Zitat von Ralf4711](#)

Der Riemen sieht nach meiner (unqualifizierten) Meinung noch gut aus, nicht spröde oder rissig. Laut Service Heft wurde aber auch noch nichts dran gemacht.

Hast du auch die Abdeckung für den Riemen zur Hochdruckpumpe abgenommen?

Im Serviceheft wirst du zu solchen Reparaturen nichts finden (außer ev. die Aktion 13E4), dafür brauchst du die Reparaturhistorie beim Freundlichen... die bekommt man ev. für etwas Kleingeld in der Kaffeekasse zur Einsicht... 😊

MfG

Hannes