

Zuheizer läuft bei 10 Grad?

Beitrag von „rebell“ vom 17. April 2016 um 18:00

Hmmm, gibt's da evtl. verschiedene Codierungen?

Hab grade ausgelesen, 1 Fehler war gespeichert.

01126 Geber für Motordrehzahl , unplausibles Signal, statisch.

Fehlerspeicher gelöscht, Zuheizer geht aus....

Werde das jetzt erst mal beobachten.

Aber trotzdem noch Fragen, die Codierung ist 000000, ist das richtig? Ich finde nirgends für den Zuheizer eine Codierungsliste.

Dann der Geber Motordrehzahl , der dürfte doch die Einschaltsschwelle nicht beeinflussen, oder?