

3.0 V6 TDI ´08 springt sporadisch nicht an...

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 18. April 2016 um 19:55

Hallo Du,

ich hatte ein ähnliches Problem.

Zu Anfang konnte ich den betriebswarmen Motor nach dem Abstellen nicht mehr starten. Ich hab das dann auf das Alter der Batterie geschoben.

Nach einer Weile ist mir der "Bock" dann zwei Mal während der Fahrt ausgegangen mit dem Hinweis auf einen Motorfehler, Werkstatt!!

Das ganze hab ich auch [hier](#) niedergeschrieben.

Lange Rede ohne Sinn: Ich hab den Motordrehzahlgeber G28 gewechselt, seither ist Ruhe im Karton und er läuft wieder wie ne 1!

(Wenn er sich nicht gerade nach einem Wasserloch am Luftfilter verschluckt! 🤖)

Viel Erfolg und Danke fürs Feedback.

Gruss aus Zürich