

Konstruktionsfehler am Rücksitz

Beitrag von „Hannes H.“ vom 19. April 2016 um 15:04

[Zitat von Darragh](#)

Bei mir ist es neulich auch passiert.

Wird die Rückenlehne zu schnell nach oben gestellt, so kann es passieren, dass der mittlere Gurt verriegelt und sich nicht mehr rausziehen lässt.

Ich klappe meine Sitze auch oft um, aber das ist mir auch noch nie passiert. Kann es sein, dass VW im Laufe der Produktion des T1 da nachgebessert hat und es nur gewisse Modelle betrifft?

MfG

Hannes